



STRASSENÄUSRÜSTUNGEN > VARIO-WINKEL

Montage VARIO-Winkel-Kurvenleittafel

1. Basis auf den Tragpfosten/Rundpfosten stecken und bis Anschlag nach unten drücken. (Abb. 1)
2. Folienträger auf Basis stecken: erste Aufnahme einschieben, Schild ausrichten, zweite Aufnahme einschieben und dann bis Anschlag nach unten drücken. Diesen Vorgang mit zweiten Folienträger wiederholen. (Abb. 2)
3. Verbindungsstrebe aufstecken und bis zum Anschlag nach unten drücken. (Abb. 3)



4. VARIO-Winkel-Kurvenleittafel mit 4 Schrauben fixieren:
 - a) Folienträger: je 1 x an der oberen Aufnahme (verbindet Folienträger mit Strebe und Basisteil)
 - b) Basisteil: 2 x im mittleren Ring im Bereich der Radien des Tragpfostens



beilharz.eu